



CHUVAS NÃO INTERROMPEM FUNCIONAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ITAPEMA

Mesmo com o alto volume de chuvas que vem ocorrendo nos últimos dias e que trouxe vários prejuízos à cidade, a Conasa Águas de Itapema manteve o funcionamento adequado dos sistemas de abastecimento de água e tratamento do esgoto. As equipes de manutenção da Companhia atuaram continuamente para que obstruções causadas por enxurradas não comprometessem o abastecimento. O fornecimento de água em baixa pressão para alguns bairros foi temporário e realizado em decorrência da redução emergencial nas vazões em algumas Estações de Tratamento.

FORNECIMENTO DE ÁGUA É REGULAR, MAS É NECESSÁRIO USO RACIONAL

O tratamento e abastecimento de água em Itapema vem sendo capaz de atender tanto a demanda exigida para a temporada de verão quanto problemas decorrentes da grande quantidade de chuva que cai sobre a cidade há vários dias. Somente na virada do ano para 2018, o município registrou a presença de cerca de meio milhão de visitantes. Contudo, é fundamental que o uso da água seja feito de forma racional, evitando-se desperdícios e usos desnecessários.

DICAS PARA NÃO DESPERDIÇAR ÁGUA

Não deixe a água correndo enquanto estiver realizando atividades rotineiras;



Reduza o consumo de água no banho;

Capte água da chuva para atividades de limpeza.



PLANEJAMENTO E OBRAS DA CONASA ATENDEM DEMANDA COM EFICÁCIA

O planejamento da gestão operacional e de investimentos da Conasa Águas de Itapema nos últimos dois anos mostrou que as decisões da Companhia foram adequadas para que Itapema estivesse preparada para atender as demandas de visitantes e problemas decorrentes de ações ambientais como o excesso de chuvas desse início de verão. Os investimentos na gestão dos sistemas de água e esgoto aumentaram a capacidade e a reserva de água tratada e ampliaram o índice de coleta e tratamento do esgoto no município, além de implantarem várias melhorias no sistema de monitoramento e controle dos serviços.